


FUTURA FU-05




lenart.

- PL -Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu producenta, w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo użytkowania.
DE- Die Installation sollte gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers erfolgen, da sonst die Gefahr einer Verwendung besteht.
EN- Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's installation instructions, otherwise there may be danger of use.
CZ- Instalace by měla být provedena v souladu s instalačními pokyny výrobce, jinak může dojít k nebezpečí použití.
SK- Inštalácia by sa mala vykonávať v súlade s inštaláčnymi pokynmi výrobcu, inak môže existovať nebezpečenstvo použitia.
RU- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя по установке, в противном случае может возникнуть опасность использования.
SRB- Instalaciju treba izvesti u skladu sa uputstvima za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.
HR- Instalaciju treba izvoditi u skladu s uputama za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.
HU- A telepítést a gyártó telepítési útmutatója szerint kell elvégezni, különben a használat veszélye áll fenn.



120 min




Company: DIG-NET sp. z o. o. sp. k.
Mroczeń 65a, 63-611 Mroczeń
e-mail: info@dignet.eu
NIP:6191953919


Potrzebne narzedzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nástroje/ Potrebne nástroje/ Необходимые инструменты





15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0





01.01	1318	394.5	1
01.02	1318	394.5	1
02.01	900	395	1
02.02	900	395	1
03.11	425.5	369	2
03.12	425.5	369	2
04.11	1318	374.5	1
05.11	425.5	362	2
06.11	868	50	1
06.12	363	50	1
06.13	363	50	1
08.11	1350	448	1
08.12	1350	448	1
10.11	1333	439.5	1
10.12	1333	439.5	1
16.11	730	361	1










Prosím zkontrolujte úplnost konektorů před instalací
 Prosim skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
 Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой





1






2



3




4





5



- K2 8x30 4x
- M12 Ø15x12 4x
- PP6 4x






6






7



8



9





10

ZS2 D3916

 8x

TMP



 4x



11




ZS2 D3916

 8x




12





ZS2 D8685 4x
ZS2 D3916 2x





13














14










15






16






17






18



19





[illegible]